カップ型オイルフィルタレンチセット(No.AVSA12A)取扱説明書

この度は *KTC* カップ型オイルフィルタレンチセットをご購入頂きありがとうございます。本製品をより安全により適切にご使用して頂くために、下記注意事項をご使用前に必ずお読み下さい。(この取扱説明書は製品と一緒に保管して下さい)

本製品はオイルフィルタの脱着専用工具です。

取扱い上の注意

安全な作業を意識していただくために．．．

注意
- オイルフィルタ脱着作業以外に使用しないで下さい。
- オイルフィルタに適合したオイルフィルタレンチを正しく選択して使用してください。
- エンジンが熱い状態での作業は、火傷等に注意してください。
- ＫＴＣ製手動用工具を装着して正しく使用してください。

製品を末永くご愛用していただくために．．．

- 24㎜ソケット、9.5sq.ラチェットハンドル又は9.5sq.スピンナハンドルのご使用をお薦めします。
- スパナを斜め掛け、浅掛け状態にして使用しないでください。
- エクステンションバーは全長150㎜以下のサイズを使用してください。
- フィルタ、レンチ双方の破損防止のため、確実にオイルフィルタレンチ底部がオイルフィルタに接触した事を確認してからご使用下さい。
- 急激に回転させたり、衝撃加重を加えないで下さい。
- 踏みつけたり、上にものを置いたりしないで下さい。
- インパクトレンチやパワーラチェット等（エア、電動）で使用しないで下さい。

その他の注意点．．．

- オイルフィルタの取り外し時に大きなトルクを必要とする場合があります。このような場合には駆動部側の六角部に24㎜ソケットレンチ又は24㎜めがねレンチを装着して使用してください。

入組内容

品番	外径
AVSA-063	71.5
-064	72
-067	74.5
-073	80.5
-074	82
-079	86
-080	86.5
-089	96.5
-092	99.5
-095	102.5
-099	106.5
-101	108

適用表

メーカー	車種(エンジン)型式	適用品番
トヨタ	1AZ,2AZ,1NZ,2NZ,1SJ,1ZZ,2ZZ, 2Y(-099の場合有り),3Y,3A,4A,5A,7A, 2E,3E,4E,5E,3S,4S,5S,4K,5K,7K	AVSA-064
	EJ(補給部品は-064),HC,K3(補給部品は-064)	AVSA-067
	1G,1JZ,1MZ,2MZ,1N(-099の場合有り), 1RZ(-095の場合有り),3RZ,2JZ,2TZ.2UZ, 3VZ,4VZ,5VZ,5V,7M,1UZ,3UZ	AVSA-073
	2Y(-064の場合有り),3Y(LPG仕様)	AVSA-079
	11B,13B,14B,15B(-099の場合有り),1C,1FZ, 1RZ(-073の場合有り),2C(-099の場合有り), 2L(-099の場合有り),1N-T(-099の場合有り), 2RZ,3B,3F,B	AVSA-095
	14B,1HD,1HZ,1KZ,1N(-095の場合有り),1KD, 1P,2C(-095の場合有り),2L(-095の場合有り), 3C,3L(-095の場合有り),5L	AVSA-099
日産	TB45E,VG33E,VH41DE,VQ20,VQ25,VQ30,VQ35, SR20,RB26DETT, CG10,CG13,RB20,RB25,QR系,VK45DD,KA24	AVSA-063
	F8	AVSA-067
	A12,A15,CA18,CA20,GA13,GA15,GA16, MA09,MA10,NA16,NA20, RB20('98.10以降は-064の場合有り), RB25('98.10以降は-064の場合有り), RB26('98.10以降は-064の場合有り), VG20,VG30,VG33,VH41,VH45	AVSA-080
	CD17,CD20,FD35,FD42,LD20,QD32, RD28,TB42,TD23,TD27,TD42,D5	AVSA-092
三菱	3G83(-064の場合有り),4A30(-064の場合有り), 4G13(-064の場合有り),4G15(-064の場合有り), 4G91(-064,-079の場合有り), 4G92(-064,-079の場合有り), 4G93(-064,-079の場合有り), 6A10(-064の場合有り),6A11(-064の場合有り), 6A12(-064の場合有り),6A13(-064の場合有り)	AVSA-067
	4G37,4G63,4G64,4G67,6G7,6G71,6G72, 6G73,6G74,D13B,D15B,D16A,G33B,G37B	AVSA-079
	4D56,4D65,4D68,4M40(パジェロ)	AVSA-101

メーカー	車種(エンジン)型式	適用品番
マツダ	QG13,QG15	AVSA-063
	13B(-067の場合有り),20B(-067の場合有り), B3(-067の場合有り),B5(-067の場合有り), B6(-067の場合有り),BP(-067の場合有り), F6A,G16A,H25A,U20A	AVSA-064
	F8,FP(-064の場合有り),FS(-064の場合有り), G6,J5(-064の場合有り),JE(-064の場合有り), K8(-064の場合有り),KF(-064の場合有り), KJ(-064の場合有り),KL(-064の場合有り), RF(-079の場合有り)	AVSA-067
	PN,RF(-067の場合有り)	AVSA-079
	GA15	AVSA-080
	RF(-067,-079の場合有り)	AVSA-089
ホンダ	E07系	AVSA-063
	B16A,B16B,B18B,B18C,B20B,C30A, C32A,C32B,C35A,D13B,D15B,D16A, F18A,F18B,F20A,F20B,F22A,F22B, F23A,G20A,G25A,H22A,H23A,J25A, J30A,J32A,J35A, ZC(-064の場合有り,キャブ仕様は-064)	AVSA-080
スズキ	K6A,K10A,F6A,G13系,G15系,G16系, J20A,J18A,H25A(スズキ純正フィルタ16510-82703)	AVSA-063
	F6A,F6B,G10,G13B,G15A,G16A, H25,J20,K6A(スズキ純正フィルタ16510-81403)	AVSA-064
ダイハツ	3S,2Y,3Y	AVSA-064
	EF,EJ,HC,HD,HE,JB,JC,K3 (補給部品は-067と-064の両方有り)	AVSA-067
	2C,3C	AVSA-099
スバル	QG13,QG15,QG18	AVSA-063
	EN07	AVSA-067
	EG33	AVSA-079
	EJ15,EJ16,EJ18,EJ20,EJ22,EJ25,GA15	AVSA-080
	CD17,CD20	AVSA-092
いすゞ	4XC1,4XE1,4XF1,4EC1,4EE1,4ZB1,4ZC1	AVSA-079
	4FC1,4FC1-T,4JB1,4JG2	AVSA-089

製造国：日本国　業者の名称・所在地：京都機械工具株式会社 〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地128　URL http://www.kyototool.co.jp/

本製品の問い合わせは、お客様相談室又は最寄りの下記営業所までお寄せ下さい。

お客様相談室
TEL／0774-46-4159
FAX／0077-78-1147
Email／support@kyototool.co.jp

支　店 TEL／東京 03(3752)2261／名古屋 052(882)6671／近畿 0774(46)3711
営業所 TEL／札幌 011(824)0765／仙台 022(231)6322／広島 082(273)0202／福岡 092(441)5637
出張所 TEL／四国 087(885)8494

No.T51040-0.KTC